0.0m 5.0m

Legenda:

- ubytki zaprawy
- odspojenia wypraw tynkarskich
- rysy
- mikroflora

WIDOK RZUTU



PRACOWNIA KONSERWACJI I REWALORYZACJI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
RENOVA
ul. Wilcza 42 lok. 14, 00-678 Warszawa
tel. 22 622 27 92
info@renova.waw.pl

INWESTYCJA:
Projekt budowlano - konserwatorski remontu i konserwacji elewacji budynku Dawnej Oberży na terenie Muzeum Łazienki Królewskie

ADRES:
ul. Szwoleżerów 9
00-464 Warszawa

INWESTOR:
Muzeum Łazienki Królewskie
ul. Agrykoli 1
00-460 Warszawa

OBIEKT:
DAWNA OBERŻA

TEMAT:
ELEWACJA POŁUDNIOWA - STAN ZACHOWANIA

OPRACOWANIE PODKŁADU RYSUNKOWEGO:
MGR INŻ. ARCH. MARIA ARNO

OPRACOWANIE KONSERWATORSKIE:
MGR INŻ. ANNA GRUBIAK

SPRAWDZIŁ:
MGR KONRAD GRABOWSKI

DATA	SKALA		NR RYS.
03.2017	1 : 100		K-03